



技术要求:

- 1、安装设计、工艺要求进行装配;
- 2、装配环境必须保持清洁;
- 3、零件装配前必须清理整洁干净,不得有毛刺、飞边、氧化皮、锈蚀、灰尘、油污等,符合相应清洁度要求;
- 4、装配过程中零件不得磕碰,划伤和锈蚀。

						钛虎机器人科技(上海)有限公司		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计	方刚峰	2023.9.27	标准化				0.256	1.5:1
校核			工艺			一体化关节电机		
主管设计			审核					
			批准			共 1 张 第 1 张	版本	替代

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期